

الزمن : ساعتان وربع

الدرجة : ٥٦ درجة

أولاً : الأسئلة الموضوعية (٢٠ درجة)

السؤال الأول : (١٢ درجة)

- (أ) أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية : (٤ درجات)  $(٤ \times ١ = ٤)$
- ١- حدوث تغيير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف زيادةً أو نقصاناً نتيجة تغيير التيار المار فيه يؤدي إلى تولد قوة محرّكة تأثيرية في الملف نفسه (الحث الذاتي).
  - ٢- مقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية الذاتية المتولدة في الملف بسبب تغيير شدة التيار بـ  $1A$  في كل ثانية (معامل الحث الذاتي).
  - ٣- معامل الحث الذاتي لملف تتولد فيه قوة محرّكة تأثيرية مقدارها  $1V$  عند تغيير شدة التيار المارة في الملف بـ  $1A$  لكل ثانية (الهنري الذاتي).
  - ٤- التأثير الكهرومغناطيسي الذي يحدث بين ملفين متجاورين أو منداخلين بحيث يؤدي التغيير في شدة التيار المار في الملف الابتدائي إلى تولد قوة دافعة كهربائية في دائرة الملف الثانوي الذي يجعل على مقاومة هذا التغيير (الحث المتبادل).

(ب) أكمل العبارات الآتية : (٤ درجات)  $(٤ \times ١ = ٤)$

- ١- في المحول الكهربائي الراجع للجهود يكون عدد لفات الملف الثانوي . . أكبر من . . عدد لفات الملف الابتدائي .
  - ٢- محول كهربائي متساوي عدد لفات ملفه الابتدائي  $N_1$  1٥٥ لفة وعدد لفات ملفه الثانوي  $N_2$  2٥٥ لفة فإذا كانت القدرة الداخلة إلى ملفه الابتدائي  $P_1$  6٥ Watt فإن القدرة الناتجة من ملفه الثانوي تتساوى بوحدة ال Watt . . 6٥ .
  - ٣- محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه الابتدائي إلى عدد لفات ملفه الثانوي 1 : 3 ونسبة شدة التيار الثانوي إلى شدة تيار الملف الابتدائي 1 : 4 فإن كفاءة المحول تتساوى . . 75% .
- $$\eta = \frac{I_2 N_2}{I_1 N_1} \times 100 = \frac{1 \times 3}{4 \times 1} \times 100 = 75\%$$

ع- محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه الثانوي إلى عدد لفات ملفه الابتدائي تساوي  $(1/4)$  ووصل طرفا ملفه الابتدائي ببطارية <sup>تيار مستمر</sup> سيارة جهدها  $12\text{V}$  فيكون فرق الجهود المتولد بين طرفي الملف الثانوي بالفولت مساوياً صفر (0).

(ج) ضع علامة (✓) أو علامة (X) في العبارات الآتية:  $(4 \times 1 = 4 \text{ درجات})$   
 1- يُفضل نقل الطاقة الكهربائية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك على هيئة تيار <sup>متعدد</sup> مستمر على الجهود منخفضة الشدة  
 2- تُستخدم محولات رافعة عند مناطق إنتاج الطاقة لتقليل من الفقد المفقود أثناء النقل وزيادة كفاءة النقل

3- عندما يكون عدد لفات الملف الثانوي  $(N_2)$  أكبر من عدد لفات الملف الابتدائي  $(N_1)$  للمحول الكهربائي يكون المحول خافضاً للجهود

ع- المحول المثالي هو المحول الذي تتساوى فيه عدد لفات ملفه الابتدائي وعدد لفات ملفه الثانوي

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة في العبارات الآتية:  $(4 \times 2 = 8 \text{ درجات})$   
 1- أحد التطبيقات على عملية الحث المتبادل

( ) الترانزستور ( ) السوليد الكهربائي ( ) المحرك الكهربائي ( ) المحول الكهربائي

2- يتم نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات كبيرة دون فقد كبير في الطاقة باستخدام

( ) الدينامو ( ) المحول الرفع للجهود ( ) المحول الخافض للجهود ( ) ملف الحث

3- أفضل وسيلة لنقل الطاقة من محطة توليدها إلى أماكن استهلاكها أن تكون على هيئة

( ) جهد مرتفع وتيار منخفض

( ) جهد منخفض وتيار مرتفع

( ) جهد مرتفع وتيار مرتفع

( ) جهد منخفض وتيار منخفض

ع- محول كهربائي مثالي والنسبة  $(\frac{N_2}{N_1})$  كنسبة  $(\frac{1}{5})$  وكانت شدة تيار الملف الابتدائي  $12\text{A}$  وقدرته  $120\text{W}$  فإن شدة تيار الملف الثانوي

( )  $60\text{A}$  وقدرته  $120\text{W}$  ( )  $72\text{A}$  وقدرته  $720\text{W}$  ( )  $72\text{A}$  وقدرته  $120\text{W}$  ( )  $2\text{A}$  وقدرته  $120\text{W}$

مذكرات محمد البلادي  
 جازق - طبع ونشر محفوظاً

محمد البلاطي  
 97523357

ثانياً : الأسئلة المقالية (٢٦ درجة)

السؤال الثالث : (٩ درجات)

(أ) علل لكل من العبارات الآتية : (٢ × ٣ = ٦ درجات)

١- تأخر تشغيل بعض الأجهزة الإلكترونية عند إغلاق المفتاح على وضع التشغيل بسبب الحث الذاتي حيث تولد قوة محركة تأثيرية ذاتية تفرض تيار حثي في الملف عكس اتجاه التيار الأصلي يسبب بطء نمو التيار .

٢- تظهر شرارة بين طرفي المفتاح عند فتح الدائرة التي تحتوي على ملف حتى له عدد كبير من اللفات .

بسبب الحث الذاتي حيث تولد قوة محركة تأثيرية ذاتية تفرض تيار حثي في الملف مع اتجاه التيار الأصلي ويجعل شدة التيار تنخفض ببطء .

٣- لا تصل كفاءة النقل إلى 100% .

بسبب فقدان جزء من القدرة الكهربائية على شكل حرارة في أسلاك النقل بسبب مقاومة الأسلاك .

(ب) قارن بين حل صابوني : (٣ × ٣ = ٩ درجات)

١-

وجه المقارنة	زيادة شدة التيار المار في دائرة الملف	تقليل شدة التيار المار في دائرة الملف
الحدث	نيمو التيار ببطء أو تأخير تشغيل الأجهزة الإلكترونية	ينخفض التيار ببطء أو تأخير إغلاق الأجهزة الإلكترونية

٢-

وجه المقارنة	المحول الرافع للجهد	المحول الخافض للجهد
عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي	$N_2 > N_1$	$N_2 < N_1$

مذكرات محمد البلاطي  
شارع الميناء والشر مطبوعة

محمد البلاطي  
٩٧٥٢٣٣٥٧  
(١٢)

وحدة المقارنة	المحول المثالي	المحول غير المثالي
الكفاءة	100%	أقل من 100%

(ج) حل المسألة الآتية : (٣ درجات)  
ملف عدد لفاته 100 لفة ومعامل حثه الذاتي 0.5 H وشدة التيار المار 4A ثم عكس التيار خلال 0.1 s حسب الآتي :

١- القوة الدافعة الكهربائية التآثيرية المتولدة في الملف .

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} = - (0.5) \times \frac{(-4 - 4)}{(0.1)} = 40 \text{ V}$$

٢- معدل التغيير في التدفق المغناطيسي .

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

$$40 = -(100) \times \left( \frac{d\phi}{dt} \right)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = -0.4 \text{ wb/s}$$

مذكرات معهد البلاطيني  
حقوق الطبع والنشر محفوظة

السؤال الرابع : (٩ درجات)

(أ) ما المقصود بالآتي ؟ (٣ درجات)

١- معامل الحث المتبادل .

هو مقدار القوة المحركة الكهربائية التآثيرية المتولدة في ملف بسبب تغير شدة التيار في الملف المجاور بمعدل 1A في كل ثانية .

٢- كفاءة المحول .

هي النسبة بين القدرة الكهربائية في الملف الثانوي إلى القدرة الكهربائية في الملف الابتدائي .

٣- معامل الحث الذاتي لملف 5H .

أي أن مقدار القوة المحركة الكهربائية التآثيرية المتولدة في الملف بسبب تغير شدة التيار بمعدل 1A في كل ثانية تساوي 5V .


(ب) ارسم المنحنيات والخطوط البيانية الدالة على العلاقات الآتية:  $(3 \times 1 = 3)$  درجات

-1




العلاقة بين القدرة الكهربائية المفقودة ومقاومة أسلاك النقل

-2



العلاقة بين قوة الجهد وشدة التيار على ملف المحول

-3



معامل الحث ومعدل التغير في شدة التيار مع الزمن

مذكرات محمد البلاطي  
حقائق الطبع والنشر محفوظة

محمد البلاطي  
٩٧٥٢٣٣٥٧

(ج) حل المسألة الآتية : ( ٢ درجات )

محول يتألف ملفه الابتدائي من 800 لفة وملفه الثانوي من 4000 لفة تم وصل ملفه الثانوي إلى مقاومة 20Ω أحسب الآتي :

١- شدة التيار في ملفه الثانوي علماً بأن مقدار الجهد على ملفه الثانوي يساوي 200V

$$V_2 = I_2 R_2$$

$$200 = I_2 \times 20$$

$$I_2 = 10A$$

٢- القدرة الكهربائية على ملفه الثانوي .

$$P_2 = I_2 V_2 = (10) \times (200) = 2000 \text{ watt}$$

٣- القدرة الكهربائية على ملفه الابتدائي علماً بأن كفاءة المحول تساوي 90%

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{90}{100} = \frac{2000}{P_1}$$

$$P_1 = 2222.222 \text{ watt}$$

السؤال الخامس : ( ٩ درجات )

(أ) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟ ( ٣ درجات )

١- عند انهيار التيار في دائرة ملف حثي .  
ينقل قوة محركة كهربائية تولد تيار حثي في نفس اتجاه التيار الأصلي للدائرة بسبب الحث الذاتي .

٢- عند نقل الطاقة الكهربائية بدون استخدام محولات رافعة للجهد عند منطقة الإنتاج تُرسل الطاقة الكهربائية بتيار كهربائي كبير مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية .

المُرسلات .

٣- لمعامل الحث الذاتي عند وضع قلب حديدي في الملف .

يزداد .

مذكرات محمد البلاطي  
حقول النابج ونشر محفوظات

محمد البلاطي  
٩٧٥٢٣٣٥٧

(ب) أذكر العوامل التي يتوقف عليها الآتي : ( 3 درجات )

- 1- معامل الحث المتبادل بين ملفين .
- 1- عدد لفات كل من الملفين (N) .
- 2- مساحة مقطع كل من الملفين (A) .
- 3- طول بجل من الملفين (L) .
- 2- القدرة الكهربائية المنقولة .
- 1- القدرة المنقولة من المحول (P1) .
- 2- شدة التيار المنقولة من المحول (I1) .
- 3- فرق الجهد المنقول من المحول (V1) .
- 3- الحث الذاتي للملف .
- 1- معامل الحث الذاتي للملف (L) .
- 2- معدل التغير في شدة التيار العارة في الملف  $(\frac{dI}{dt})$  .
- 3- التغير في شدة التيار (dI) .

4- المقاومة أسلاك النقل للمحول (R) .

(ج) حل المسألة الآتية : ( 3 درجات )

ملف عدد لفاته 500 ومعامل حثه الذاتي H = 0.1 يمر فيه تيار شدة A = 10 لف عليه ملف آخر عدد لفاته 100 بحيث كان التدفق المغناطيسي المتولد بالأول يخترق بالكامل الملف الثاني فإذا عكس التيار بالأول خلال 0.05 s . أحسب الآتي :

1- القوة المحركة التأثيرية المتولدة بالملف الأول .

$$\mathcal{E}_1 = -L \left( \frac{dI}{dt} \right)_1 = -(0.1) \times \frac{(-10 - 10)}{(0.05)} = 40 \text{ V}$$

2- القوة المحركة التأثيرية المتولدة بالملف الثاني بسبب عكس اتجاه التيار .

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \left( \frac{d\phi}{dt} \right)_1$$
$$40 = -500 \left( \frac{d\phi}{dt} \right)_1$$
$$\left( \frac{d\phi}{dt} \right)_1 = -0.08 \text{ wb/s}$$
$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \left( \frac{d\phi}{dt} \right)_2 = -(100) \times (-0.08) = 8 \text{ V}$$

السؤال السادس : ( 9 درجات )

(أ) فسر ما يلي تفسيراً علمياً : ( 3 درجات )

- 1- لا تصل كفاءة المحول إلى 100% .
- بسبب فقدان جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء وفقدان جزء من الطاقة على صورة طاقة حرارية في أسلاك الملفين وفي القلب الحديدي .

مذكرات معهد البلاطي  
جافق الطبع والنشر محفوظة

محمد البلاطي  
97523357 (V)

٢- المحول لا يغير جهد التيار المستمر ثابتة الشدة (البطارية).  
 لأن التيار المستمر شدة ثابتة وبالتالي يكون معدل التغير في شدة التيار متساوي صفراً لذلك  
 لا يتولد في الملف الثانوي قوة محركة كهربائية حثية :

٣- تنقل القدرة المولدة في محطات إنتاج الطاقة على شكل تيار متردد .  
 للتحكم في رفع وخفض جهد التيار المرسل لتقليل الفقدان الصائفة في الأسلاك من  
 طريق خفض التيار المرسل لكن التيار المستمر لا يمكن التحكم فيه ورفض أو خفض جهده .

(ب) استنتج أن القدرة الكهربائية المفقودة تساوي  $R \left(\frac{P_1}{V_1}\right)^2$  . (٣ درجات)

$$P_1 = I V_1$$

$$I = \frac{P_1}{V_1}$$

$$I^2 = \left(\frac{P_1}{V_1}\right)^2$$

$$P^1 = I^2 R = \left(\frac{P_1}{V_1}\right)^2 R$$

(ج) حل المسألة الآتية : (٣ درجات)

نقلت قدرة كهربائية مقدارها 400 Kwatt من محطة التوليد إلى مصنع فإذا كان  
 فرق الجهد عند محطة التوليد 2000 V وكانت مقاومة أسلاك نقل الطاقة 0.5 Ω  
 أحسب الآتي :

١- شدة التيار المارة في أسلاك نقل الطاقة .

$$I = \frac{P_1}{V_1} = \frac{400 \times 10^3}{2000} = 200 \text{ A}$$

٢- القدرة المفقودة في أسلاك نقل الطاقة .

$$P^1 = I^2 R = (200)^2 \times (0.5) = 20000 \text{ watt.}$$

إنهت الأسئلة مع تصياتنا بالنجاح والتوفيق

مذكرات محمد البلاطي  
 حقوق الطبع والنشر محفوظة

محمد البلاطي  
 ٩٧٥٢٣٣٥٧