



الآلات

الوحدة (14)

الدرس (3)

الآلات نوعان : بسيطة و معقدة

أولاً : الآلات البسيطة : آلات تعمل باستخدام حركة واحدة .

أنواعها :

المستوي المائل ، البرغي ، الوتد ، الرافعة ، البكرة و العجلة ، المحور .

ملاحظة : لا تغير الآلات البسيطة مقدار الشغل اللازم لأداء مهمة لكنها تغير فقط طريقة تنفيذ الشغل .

1. المستوي المائل : سطح مستو و مائل .

مثال : المنحدر .

(تتطلب المنحدرات بسيطة الإنحدار قوة أقل لتحريك جسم أكثر من المنحدرات حادة الإنحدار ، لكن تحتاج لمسافة اكبر)

2. البرغي : مستو مائل ملفوف حول اسطوانة .

▪ كيف يعمل : يغير اتجاه القوة من خط مستقيم الى اتجاه يدور

مثال : زجاجة ذات فوهة ملولبة

3. الوتد : مستوي مائل يتحرك

مثال : السكاكين ، قطاعات البيتزا .

4. الرافعة : آلة بسيطة تدور حول نقطة ثابتة .

أمثلة : فتاحات الزجاجات و المقص ، الأراجيح ، مضارب التنس ، العربات .

ملاحظة : تقلل الرافعات من مقدار القوة اللازمة لكن عبر مسافة اطول .

5. العجلة و المحور : عمود متصل بعجلة ذات قطر كبير ليدور كلاهما معاً .

(تكون العجلة و المحور أجسام مستديرة)

▪ العجلة : لها القطر الأكبر .

▪ المحور : له القطر الأصغر .

مثال : مقبض الباب ، عجلة قيادة السيارات ، مفك البراغي.

6. البكرة : عجلة وسطها غائر يلتف حولها حبل أو سلك .

مثال : سارية العلم .

علل : تُقلل مجموعة من البكرات القوة التي تحتاجها لرفع جسم ما ؟
بسبب زيادة عدد الأحبال أو الأسلاك التي تدعم الجسم .

ثانياً: الآلات المعقدة : هي عبارة عن اثنين أو أكثر من الآلات البسيطة التي تعمل معاً . (تحتاج لأكثر من حركة حتى تقوم بانجاز المهام)

مثال : الدراجات (تتكون من عدة آلات بسيطة) ومنها:

1. الرافعات : الفرامل اليدوية ، الدواسات و ذراع التدوير .
2. العجلة و المحور : العجلة الأمامية .
3. البكرة : تغير اتجاه السلسلة و تعمل على تدوير العجلة .
(تعمل الدواسات على تدوير العجلة و المحور)

سؤال : كيف تسهل الآلات الشغل ؟

عن طريق تغيير المسافة التي يتحركها الجسم أو القوة المطلوبة لبذل شغل على الجسم.

مثال : عامل تنظيف النوافذ صفحة (552)

الشغل الذي تبذله على احدى الآلات .	الشغل المبذول
الشغل التي تبذله الآلة على الجسم .	الشغل الناتج

المسافة المبذولة	المسافة التي يشد بها العامل الحبل .	<u>أعلى</u>
المسافة الناتجة	المسافة التي تتحركها الآلة .	<u>أقل</u>

القوة المبذولة	القوة التي يبذلها العامل لرفع المنصة .	<u>أقل</u>
القوة الناتجة	القوة التي تبذلها البكرة على المنصة	<u>أعلى</u>

نتيجة : عندما تنخفض القوة المبذولة ← تزيد المسافة ، (في جميع الآلات البسيطة .)

تغيير الاتجاه :

تغيير الآلات من اتجاه القوة ..

مثال : عندما يشد العامل الحبل الى اسفل ← تُشد المنصة إلى اعلى

الكفاءة : نسبة الشغل الناتج إلى الشغل المبذول .

معادلة الكفاءة (%) : $\frac{\text{الشغل الناتج}}{\text{الشغل المبذول}} \times 100$

علل : لا تصل كفاءة الآلة الى 100 % مطلقاً ؟
يتحول بعض الشغل إلى طاقة حرارية مهدرة بسبب الإحتكاك .

سؤال : كيف يتم تحسين كفاءة الآلة ؟
من خلال تشحيم الأجزاء المتحركة بوضع مادة تشبه الزيت عليها .

علل : يتم تشحيم الأجزاء المتحركة للآلات ؟
حتى يعمل على تقليل الإحتكاك بين الأجزاء المتحركة مما يقلل من نسبة الشغل المبذول الذي يتحول الى طاقة مهدرة .

قوانين نيوتن و الآلات البسيطة :

مثال : استخدام مطرقة لإخراج مسمار ..

قانون نيوتن الأول : تتغير حركة الجسم عندما تكون القوى التي تؤثر فيه غير متوازنة .
مثال : القوة التي تبذلها المطرقة = قوة الاحتكاك ← القوة متوازنة
القوة التي تبذلها المطرقة < أو > قوة الاحتكاك ← القوة غير المتوازنة

قانون نيوتن الثاني : يكون التغير في حركة الجسم في الاتجاه نفسه للقوة الكلية أ و المحصلة المبذولة على الجسم .
مثال : المسمار يتحرك للأعلى لأن القوة المبذولة تكون للأعلى

قانون نيوتن الثالث : إذا بذل أحد الأجسام قوة على جسم ثاني فسيبذل الجسم الثاني قوة مساوية و مضادة لها على الجسم الأول .

مثال : اخراج المطرقة للمسمار

قوة المطرقة على اليد
(للأسفل)

قوة اليد على المطرقة
(للأعلى)

الملخص لا يغني عن الكتاب